

Juego Extractor de Bujías Rotas Para Motores Triton® y Ford® UEXBT



100 AÑOS
GARANTÍA
YEARS WARRANTY

Video
de apoyo
en: www.urrea.com

Esta herramienta permite remover bujías rotas en motores Triton® de 3 válvulas por cilindro, en sus versiones de 2004 y posteriores. Es un problema común en estos motores. El set de herramientas incluye un único empujador de porcelanas y un removedor con cuerda izquierda para remover el capuchón de la bujía o la bujía rota sin dejar la porcelana en el cilindro del motor.

El empujador es usado para presionar la pieza de porcelana sin romperla, y le al removedor llegar hasta el capuchón, hacer la rosca y hacer posible que este sea extraído.



Caja

Juego Extractor de Bujías Rotas		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
UEXBT	Juego Extractor de Bujías rotas	1



* Producto por catálogo URREA 2012